

Manual de Instalación


Instalación de barandal en GFD V-Shape Dry Cooler








Línea de producto:	Dry Cooler V-Shape
Descripción de serie:	V-Shape Vario Enfriador de fluidos
Serie:	GFD

guntner.com/mx

1. Esquema de instalación de barandal en unidad gfd dry cooler v-shape.




2. Elementos para instalación de barandal en unidad gfd dry cooler v-shape.


1. Soporte de pared	
2. Tubo horizontal	
3. Cople	
4. Soporte vertical	
5. Escalera superior	
6. Escalera inferior	

3. Unir los pares de números conforme a soporte de pared base y tubo para cada sección hasta cerrar con la escalera.


NOTA: Empezar a unir las piezas con la numeración de menor a mayor.




4. Una vez puesta la siguiente sección del barandal, colocar el cople a mitad de la unión de los dos tubos horizontales.




5. Apretar opresores de cople con llave Allen de 3/16" asegurando la unión del barandal.



6. Colocar la parte superior de la escalera y ajustar con la tornillería M10.




7. Una vez instalada la parte superior de la escalera, unir la parte inferior y ajustar al soporte inferior de la unidad.




8. Si la unidad incluye un Motor Davit siga los siguientes pasos.

8.1 Colocar base Davit en los soportes de pared en tubos horizontales y en el soporte vertical de la unidad. Ajustar utilizando la tornillería M10.



8.2 Posicionar la extensión del Motor Davit y ajustar según se necesite.





This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.